

HERMANSEN TOMAS

Hammerdalen 1
7350 BUVIKA

Til stede:
HERMANSEN TOMAS

Målepunktsid:
47260741

Saksnr:
222440

Dato:
18.02.2014

Forhåndsvarsel

Tilsynsrapport fra tilsyn utført den 17.02.2014

Vedlagt følger tilsynsrapport fra tilsyn av Deres elektriske anlegg, anleggsnr. 571230010-001.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel). Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale eltilsyn (DLE), jf. El-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt. Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 18.02.2014. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd. De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. Forvaltningsloven §16.


Frist for å komme med eventuelle kommentarer er innen 20.03.2014

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebære at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av kontrollrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen. De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven §§ 18 -19.

Ved eventuelle forespørsler, ring 73934424

Med hilsen
TrønderEnergi Nett AS



Morten Willmann
Elsikkerhetsingeniør

TrønderEnergi Nett AS

Telefon: 07250

Postadresse:
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim

Besøksadresse:
Kløbuveien 118
7031 Trondheim

www.tronderenerginett.no
dle@tronderenergi.no
Org.nr: 978 631 029 MVA

TrønderEnergi Nett AS
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim
Tlf. 07250

HERMANSEN TOMAS

Hammerdalen 1
7350 BUVIKA

Anleggsnr.
571230010-001

Saksnr.
222440

Målernr.
12783

Kontrolldato
17.02.2014

BOLIG
SENTRUM 1
7350 BUVIKA

Målepunktsid:
47260741

Kontrolltype
PERIODISK

Beh. av
Morten Willmann

Til utførende elektroinstallatør: Bekreftelse på rettingsarbeid oversendes på e-post til: dle@tronderenergi.no
"Rettingsarbeidet skal beskrives slik det er utført punkt for punkt".

Tilsynsrapport

Kontrollen er utført i samsvar med "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap" sine krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av tilsynsrapporten.

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | Utvendig
Varmepumpe | Stikkkontakten manglet strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm høyst 30 mA. Jf. fel § 21 |
| 2 | Utvendig | Eier kunne ikke fremvise erklæring om samsvar for anlegget. Jf.fel § 13
<i>El-arbeid varmpumpe.</i> |

Jordfeilvarsler var ikke av retningsbestemt type. Reagerte på jordfeil utenfra. Anbefaler montering av 100 mA hovedjordfeilbryter, eventuelt utskifting til jordfeilautomater.

RETTELSE ER UTFØRT AV:		Isol.motst. ved kontroll		Etter utbedring	
.....		7 M ohm		 M ohm	
Dato		Underskrift montør			
.....		DET LOKALE ELTILSYN:			
Dato		18.02.2014			
.....		Morten S Willmann			
Dato		Underskrift			